

故障代码: 45

故障类型: 色带异常

中文故障: 查找不到色带


英文故障: ribbon missing

适用机型: Seary S20,Seary S21,Seary S22,Seary S22K,Seary E30,Seary S22J,Seary S21F,Seary S22F

查找不到色带
CODE: 45


一、色带断了

故障原因:



2、色带轴齿轮与机器齿轮对位不上,色带供给端不转,供给端马达或者传感器坏(黑色带)

3、色带轴齿轮损坏(黑色带)



1、打开上盖，把断裂的色带往白色轴上卷一圈，然后用胶布粘上。

解决方案：

2、重新放置好色带，确认红色端色带轴齿轮与机器上的齿轮吻合，调整色带红色端挡片