


打印的卡片尾部有黄色或者其它色块

故障原因： 打印时，红色供给端限位档片异常，造成色带轴跳齿。

请根据色带限位档片调整说明进行操作。

解决方案：

 [色带档片调整步骤.pptx](#)