


部分区域打

部分区域  
打

故障类型:

中文故障:

英文故障:



打印异常

部分区域打印不上

部分区域打印不上

适用机型: Seary S20,Seary S20R,Seary S21,Seary S22,Seary S22K,Seary E30,Seary S22M,Seary S22J,Seary S21F,Seary S22F

故障原因: 打印头排线松动

检查打印头排线两端是否松动

解决方案:

